


PLANTA SITUACIÓ ACTUAL
ESCALA 1:200



NOTA:
DURANT LA REDACCIÓ DEL PROJECTE NO S'HA DISPOST DEL TAQUIMÈTRIC DE LA SORTIDA D'EMERGÈNCIA. LES COTES I GRUIXOS DE L'ESTRUCTURA EXISTENT S'HAN MESURAT EN DIVERSES CAMPANYES DE RECONeixEMENT. S'HAN DE CONFIRMAR AQUESTES DADES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS
NIVELLS DE CONTROL I COEFICIENTS DE SEGURETAT

FORMIGONS			
ELEMENT ESTRUCTURAL	DENOMINACIÓ	%	f _{NOMINAL}
BIGUES PREFABICADES	HP-50/B/20/1/a	1,50	30mm
LLOSA DE TAULER	HA-30/B/20/1/a	1,50	35mm
PLAQUES D'ENCOFRAT	HA-25/B/20/1/a	1,50	30mm
LLOSA DE COBERTA DE SORTIDA D'EMERGÈNCIA	HA-30/B/20/1/a	1,50	35mm
SOLERA DE SORTIDA D'EMERGÈNCIA	HA-30/B/20/1/a	1,50	35mm
PANTALLES	HA-30/L/20/1/a	1,50	70mm
FORMIGÓ DE NETEJA	HL-150/B/20		

ACERS		
TIPUS D'ACER	DENOMINACIÓ	%
ESTAMPIDORS PROVISIONALS	S 275 JR	1,10
ARMADURA PASSIVA	AP 500 S	1,15
ARMADURA ACTIVA	Y 1860S7	1,15

EXECUCIÓ DE L'OBRA
 - CONTROL D'EXECUCIÓ NORMAL EN TOTS ELS ELEMENTS.
 - EL CONTROL DE L'ARMADURA PASSIVA ES REALITZARÀ SEGONS EL DISINTIVO DE QUALITAT OFICIAL DEL FABRICANT (SEGELL AENOR) I/O MARCAT CE DE PRODUCTE CERTIFICAT.
 - COEFICIENTS DE MAJORACIÓ DE LES ACCIONS SEGONS CTE.
 - LONGITUDS D'ANCORATGE I SOLAPAMENT SEGONS EHE-08.